

**BIÊN BẢN TỰ KIỂM TRA**  
**Về phòng cháy, chữa cháy**

Hồi 08 giờ 30 ngày 12/9/2025, tại Trường Mầm non Việt Hồng

Địa chỉ: Thôn Việt Thành, xã Hùng An, tỉnh Tuyên Quang.

Chúng tôi gồm:

1. Bà: Lê Thị Mai Phương - Chức vụ: Hiệu trưởng - Chủ cơ sở - Đội trưởng.
2. Bà: Hoàng Thị Chung - Chức vụ: Phó hiệu trưởng - Phó đội trưởng đội PCCC&CNCH cơ sở.
3. Bà: Hoàng Thị Thuyết - Chức vụ: Phó hiệu trưởng - Phó đội phó đội PCCC&CNCH

Đã tiến hành kiểm tra các phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của Trường Mầm non Việt Hồng.

**NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ KIỂM TRA NHƯ SAU:**

Việc trang bị phương tiện, hệ thống phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, hệ thống điện phục vụ phòng cháy và chữa cháy, nguồn nước chữa cháy bảo đảm theo quy định.

Việc duy trì hoạt động các phương tiện, hệ thống phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, hệ thống điện phục vụ phòng cháy; nguồn nước chữa cháy đã được trang bị bảo đảm theo quy định:

Tình trạng duy trì số lượng, chủng loại, chất lượng của phương tiện chữa cháy thông dụng, dụng cụ phá dỡ thô sơ. Cơ sở đã trang bị: 03 bình bột chữa cháy (MFZ4), 05 chậu, 05 xô chữa cháy, 01 thang sắt, 02 máy bơm nước. Các phương tiện được bố trí tại khu vực bếp, hành lang và trong lớp học; các vị trí đặt bình dễ nhận biết, không bị cản trở khả năng tiếp cận; các bình chữa cháy đảm bảo thông số kỹ thuật, đã được kiểm tra và bảo đảm sử dụng tốt.

Tình trạng duy trì hoạt động của các thiết bị thuộc hệ thống phòng cháy, chữa cháy Cơ sở không có hệ thống PCCC tự động, công tác chữa cháy chủ yếu sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu và lực lượng tại chỗ.

Hệ thống chiếu sáng sự cố thoát nạn:

Đã được lắp đặt hệ thống chiếu sáng tại các lối thoát nạn của khu nhà 2 tầng theo hành lang.

Tại thời điểm kiểm tra, tiến hành thử xác suất 01 đèn chiếu sáng sự cố, hệ thống hoạt động bình thường.

Tình trạng duy trì hoạt động của hệ thống phòng cháy: tương đối Tốt.

Tình trạng duy trì hoạt động của hệ thống điện phục vụ phòng cháy và chữa cháy:

Hệ thống điện được kiểm tra thường xuyên, đảm bảo an toàn.

Hệ thống đèn chiếu sáng sự cố được cấp nguồn điện chính và nguồn dự phòng, đảm bảo hoạt động khi có sự cố.

Tình trạng duy trì nguồn nước chữa cháy:

Nguồn nước bên trong: 03 téc nước với tổng dung tích khoảng 3000 lít.

Ngoài ra có ao nước phía sau khu bếp của nhà dân, đảm bảo phục vụ chữa cháy khi cần thiết.

Máy bơm chữa cháy có thể khai thác nguồn nước khi xảy ra sự cố.

Điều kiện an toàn phòng cháy:

Không bố trí vật dễ cháy gần nguồn điện, nguồn nhiệt; các khu nhà xây dựng kiên cố, đảm bảo an toàn.

Giao thông phục vụ chữa cháy:

Có sân rộng, đường nội bộ thông thoáng; cổng trường rộng khoảng 4 - 5m, xe chữa cháy có thể tiếp cận thuận lợi.

Việc duy trì khoảng cách phòng cháy, chữa cháy, đường, bãi đỗ, khoảng trống phục vụ hoạt động PCCC, CNCH:

Khoảng cách giữa các hạng mục công trình được duy trì theo thiết kế, không bố trí vật dễ cháy trong khoảng cách PCCC.

Đường, bãi đỗ đảm bảo thông thoáng, đủ điều kiện cho xe chữa cháy tiếp cận.

Việc duy trì giải pháp thoát nạn, ngăn cháy, chống cháy lan:

Việc bố trí đồ dùng, thiết bị đảm bảo khoảng cách an toàn PCCC.

Không làm cản trở lối thoát nạn.

Tình trạng duy trì lối thoát nạn:

Các lối thoát nạn đảm bảo theo thiết kế.

Hành lang thông thoáng, không bố trí vật dễ cháy.

Tình trạng chấp hành nội quy PCCC và CNCH:

Giáo viên, nhân viên chấp hành tốt các quy định về PCCC.

Đã được tuyên truyền, phổ biến kiến thức PCCC; nắm được kỹ năng sử dụng phương tiện chữa cháy. Tình trạng duy trì biển báo, biển cấm, biển chỉ dẫn: Được niêm yết đầy đủ, rõ ràng theo quy định.

## **2. Kiến nghị:**

Đề nghị cơ quan chức năng tổ chức tập huấn chuyên sâu về PCCC và CNCH cho cán bộ, giáo viên.

Hỗ trợ trang bị thêm phương tiện PCCC phù hợp với quy mô trường học.

Việc kiểm tra được kết thúc vào hồi 10 giờ 00 phút cùng ngày./.

ĐẠI DIỆN ĐỘI PCCC&CNCH  
CƠ SỞ

NGƯỜI KIỂM TRA



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Hoàng Thị Chung

Hiệu trưởng  
Lê Thị Mai Phương